



Protokół **z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 12, poz. 68 z 2009 r.), w związku z art. 23 ust. 13 cyt. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225 poz. 1934 z 2005 r.) zespół w składzie:

kpt. mgr inż. Kamil Haczkur – specjalista w KP PSP Wołomin
(stopień, tytuł, imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

legitymujący się upoważnieniem Nr **PZ. 5580-11-6.1.2013** z dnia **12.06.2013** r. wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, przeprowadził w dniu **19.06.2013** r. czynności kontrolno-rozpoznawcze w budynku (w obiekcie lub na terenie):

Urząd Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne

Nazwa (nazwisko), adres lub siedziba kontrolowanego: Gmina Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne

Osoba upoważniona do reprezentowania i/lub prowadzenia spraw kontrolowanego:

Pani Marzanna Zagórska – Sekretarz Gminy

Czynności przeprowadzono w obecności **j.w.**

(informacje, kto i w jakim charakterze był obecny przy czynnościach)

Zakres czynności: **jak w upoważnieniu**

(wskazanie jednego lub kilku zakresów określonych w upoważnieniu - zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o PSP)

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń: budynek urzędu

W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:

- 1.** Opis ogólny ośrodka i warunków ochrony przeciwpożarowej dot. obiektu Urzędu Gminy znajduje się w protokołach z poprzednich kontroli w tym m.in. w protokole z dnia 10.11.2009 r. Warunki te nie uległy zmianie – budynek nie był przebudowywany ani rozbudowywany.
- 2.** Jest to budynek niski, ZL III, częściowo podpiwniczony. W budynku Urzędu Gminy znajduje się również placówka banku spółdzielczego oraz placówka poczty polskiej posiadające jedno wspólne wejście (główne wejście do budynku). Ponadto w jednym skrzydle budynku znajduje się Posterunek Policji w Poświętnem oraz prywatne mieszkanie. Posterunek i mieszkanie posiadają odrębne wejście i nie są komunikacyjnie połączone z urzędem.
- 3.** Łatwopalne elementy stałego wystroju i wyposażenia na drogach ewakuacyjnych nie występują. Kierunki i wyjścia ewakuacyjne oznakowane prawidłowo. Wszystkie wyjścia drożne. Przy wejściu głównym do budynku zlokalizowany jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Wyłącznik oznakowany prawidłowo. Kotłownia olejowa, posiadająca wejście tylko z zewnątrz posiada własny wyłącznik prądu zlokalizowany przy wejściu do kotłowni.
Drogi ewakuacyjne w budynku (korytarze) oświetlane w większości światłem naturalnym.
- 4.** Na wyposażeniu UG znajdują się gaśnice proszkowe 6kg ABC (5szt), gaśnica proszkowa 4kg ABC (1 szt.), gaśnica śniegowa GS-2 (1 szt.), koc gaśniczy (1 szt. w kotłowni). Gaśnice posiadają aktualne


przeglądy do kwietnia 2014 r. Konserwację przeprowadził ERGAŚ Ryszard Gajewski. Ilość, rozmieszczenie i oznakowanie gaśnic bez uwag. Hydranty wewnętrzne nie są wymagane. W widocznych miejscach umieszczono instrukcje postępowania na wypadek pożaru oraz informacje o zakazie palenia papierosów na terenie całego obiektu.

5. Zaopatrzenie wodne stanowi hydrant zewnętrzny zasilany ze studni zlokalizowany na skrzyżowaniu przy UG w odl. ok. 50 m od budynku. Zaopatrzenie wodne bez uwag.
6. Drogę pożarową do budynku nie jest wymagana. Dojazd pożarowy stanowi ul. Krótka przebiegająca w odl.ok.20m przed frontem budynku. Dostęp do budynku od strony drogi pożarowej bez uwag.
7. Przedstawiono do wglądu:
 - Protokół Nr 142/2012 z dnia 20.08.2012 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych. Protokół bez uwag. Przegląd wykonał Mistrz Kominarski Zdzisław Małachowski nr dyplomu 714.
 - Protokół z pomiarów rezystancji uziemienia uziomów – instalacji odgromowej z dnia 09.11.2009 r. Protokół bez uwag. Pomiary przeprowadził Kazimierz Sasin nr upr ST-86/89.
 - Protokół pomiarów ochronnych RAP-0003-2013 z dnia 07.02.2013 r. badania instalacji elektrycznej w tym m.in. pomiarów rezystancji izolacji. Protokoły w zakresie dotyczącym Urzędu Gminy bez uwag. Protokół wykonał Jerzy Kuczy nr upr 5625/EG1/09 i 1442/DG1/09.
 - Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego opracowaną w październiku 2009 r. przez pracownika prowadzącego sprawę ochrony ppoż – Piotra Staniszewskiego. Opracowanie bez uwag. Ostatnia aktualizacja w dniu 22.12.2011 r. przeprowadzona przez Piotra Staniszewskiego. Do instrukcji dołączona jest lista z podpisami pracowników zapoznanymi z instrukcją oraz instytucji mających swoje siedziby w budynku urzędu gminy m.in. bank spółdzielczy, ośrodek pomocy społecznej, poczta polska, powiatowy zespół doradców rolnych. Instrukcja ta została wprowadzona do stosowania zarządzeniem Wójta Gminy Nr 135/2009 r z dnia 16.11.2009 r.
 - Instalacja gazowa nie występuje.
8. Brak innych uwag.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia zastrzeżeń do protokołu. Protokół sporządzono na 2 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano **bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami**. Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu

SEKRETARZ GMINY


Małgorzata Zagórska

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

SPECJALISTA
ds. kontrolno-rozpoznawczych

kpt. mgr inż. Kamil Haczur

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)